


PROTOKOL

SKZ 230 404 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

EK

Kód protokolu: 0666-003-40589-101224-073454
 Značka/obchodný názov vozidla: TOYOTA YARIS HYBRID
 Typ/variant/verzia vozidla: XF13M(A)/NHP13(MH)/CHXNBW(IR)
 Druh vozidla/kategória: Osobné vozidlo / M1
 Značka štátu registrácie/ECV: SK / BT042AK

VIN: VNKKD3D300A688019
 Identifikačné číslo motora (typ): 1NZ
 Druh paliva/emisný systém: B / RKAT OBD
 Emisie ES/EHK: ----
 Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 17.12.2020



| Identifikačné údaje sa: Zhodujú | | | Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: Vyhovuje | | |
|---|------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Názov vozidla sa: Zhoduje | ECV sa: Zhoduje | Typ motora sa: Zhoduje | VIN sa: Zhoduje | Druh paliva sa: Zhoduje | Emisný systém sa: Zhoduje |
| Kontrolovaný parameter | | Hodnota určená (ustanovená): | Hodnota nameraná | | Hodnotenie |
| CO pri voľnobežných otáčkach - benzín [%] | | 0,3000 | 0,0000 | | vyhovuje |
| CO pri zvýšených otáčkach - benzín [%] | | 0,2000 | 0,0000 | | vyhovuje |
| HC pri voľnobežných otáčkach - benzín [ppm] | | 60 | | | 1 vyhovuje |
| Kontrolné otáčky [min-1] | | 500 1500 | | | - nehodnotený |
| Lambda OBD - benzín [-] | | 0,9700 1,0300 | | | - nehodnotený |
| Lambda pri zvýšených otáčkach - benzín [-] | | 0,9700 1,0300 | 1,0100 | | vyhovuje |
| Napätie na sonde - benzín [V] | | 0,0000 0,0000 | | | - nehodnotený |
| Prúd na sonde - benzín [mA] | | 0,0000 0,0000 | | | - nehodnotený |
| Teplota motora [°C] | | 80 | 63 | | nehodnotený |
| Voľnobežné otáčky - benzín [min-1] | | 500 1500 | 985 | | vyhovuje |
| Zvýšené otáčky - benzín [min-1] | | 2000 3000 | 2489 | | vyhovuje |
| Stav parametrov systému OBD: 000000000000 | | MIL: Vyhovuje | Chybová pamäť systému OBD: vyhovuje | | Doplňkové parametre: 0,0000; 15,0900; 1,0000 |
| VIN/CIN/CVN: VNKKD3D300A688019 | | Kódy chýb: | | | |
| Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]: Doplňkové parametre: O2[%]: 0,0000 < , * >; CO2[%]: 15,0900 < * , >; Lambda[-]: 1,0000 < * , * > | | | | | |

| | |
|---|--|
| Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: SPÓSIBILÉ | |
| PEK: Retest, s.r.o. | Miesto výkonu: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava |
| Druh emisnej kontroly/kód: Pravidelná | Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole: SKU612398 |
| Druh nasledujúcej kontroly: Pravidelná | Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <small>(má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne účely)</small> 29371 |
| Lehota platnosti: 10.12.2026 | Dátum kontroly: 10.12.2024 |
| | Kód, priezvisko, podpis a odlačok pečiatky technika emisnej kontroly, ktorý kontrolu vykonal: 003 DUDRA |
| | Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole: |

- Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nepôsobivé na prevádzku v cestnej premávke

PROTOKOL

SKB 837 927 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **TOYOTA**
 Obchodný názov vozidla: **YARIS HYBRID**
 Druh vozidla / kategória: **Osobné vozidlo / M1**
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BT042AK**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **17.12.2020**
 VIN: **VNKKD3D300A688019**
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):
 Identifikačné číslo motora (typ): **1NZ**

Zistené chyby na vozidle:

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

| Náprava | Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN) | | Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa) | Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa) | Brzdná sila parkovacej brzdy (kN) | | | Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C): |
|---------|-------------------------------------|------------|---|---|---------------------------------------|----------|--|--|
| | L - vľavo | P - vpravo | | | L - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie | | | |
| 1. | L:02.12N | P:02.15B | FoL:47 FoP:47 | | | | | |
| 2. | L:01.61B | P:01.54N | FoL:107 FoP:107 | | L:01.34B | P:01.06B | | |

Ďalšie záznamy STK:

1.2.2. - Lineárna extrapolácia (Fo1 = Fo2)
 Brzdová kvapalina nemeraná-znemožnený prístup.

Údaje o technickej kontrole:

| | | | |
|---|--|--|--|
| Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: | | SPÔSOBILÉ | |
| STK: Retest, s.r.o. | | Miesto výkonu kontroly: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava | |
| Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 29371 | Druh kontroly / kód: | Pravidelná / N | |
| Dátum kontroly: 10.12.2024 | | Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola: SKZ799940 | |
| Lehota platnosti: 10.12.2026 | Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu: 006, Dudra Zlatko | Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole: | |

Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!