

PROTOKOL

SKB 837 953 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **TOYOTA**
 Obchodný názov vozidla: **YARIS HYBRID**
 Druh vozidla / kategória: **Osobné vozidlo / M1**
 Značka štátu registrácie / ECV: **SK / BT058AK**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **17.12.2020**
 VIN: **VNKKD3D360A687974**
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):
 Identifikačné číslo motora (typ): **1NZ**

Zistené chyby na vozidle:

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN)		Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN)			Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
	L - vľavo	P - vpravo			L - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie			
1.	L:02.31N	P:02.45B	FoL:57 FoP:57					
2.	L:01.56N	P:01.62B	FoL:125 FoP:125		L:01.32B	P:01.29B		

Ďalšie záznamy STK:

1.2.2. - Lineárna extrapolácia

Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÔSOBILÉ	
STK: Retest, s.r.o.		Miesto výkonu kontroly: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 19630	Druh kontroly / kód: Pravidelná / N	Kód protokolu: 1027-002-47368-111224-075213	
Dátum kontroly: 11.12.2024	Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola:		SKZ799964
Lehota platnosti: 11.12.2026	Kód, priezvisko, podpis a odlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu: 002, Germala Michal		Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:


Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!

PROTOKOL

SKZ 230 426 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

EK

Kód protokolu: 0666-002-40613-111224-074008	VIN: VNKKD3D360A687974
Značka/obchodný názov vozidla: TOYOTA YARIS HYBRID	Identifikačné číslo motora (typ): 1NZ
Typ/variant/verzia vozidla: XP13M(A)/NHP13(MH)/CHXNBW(IR)	Druh paliva/emisný systém: B / RKAT OBD
Druh vozidla/katéria: Osobné vozidlo / M1	Emisie ES/EHK: ----
Značka štátu registrácie/EČV: SK / BT058AK	Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 17.12.2020



Identifikačné údaje sa: Zhodujú			Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: Vyhovuje		
Názov vozidla sa: Zhoduje	EČV sa: Zhoduje	Typ motora sa: Zhoduje	VIN sa: Zhoduje	Druh paliva sa: Zhoduje	Emisný systém sa: Zhoduje
Kontrolovaný parameter		Hodnota určená (ustanovená):	Hodnota nameraná		Hodnotenie
CO pri voľnobežných otáčkach - benzín [%]		0,3000	0,0000	vyhovuje	
CO pri zvýšených otáčkach - benzín [%]		0,2000	0,0000	vyhovuje	
HC pri voľnobežných otáčkach - benzín [ppm]		60	1	vyhovuje	
Kontrolné otáčky [min-1]		500 1500	-	nehodnotený	
Lambda OBD - benzín [-]		0,9700 1,0300	-	nehodnotený	
Lambda pri zvýšených otáčkach - benzín [-]		0,9700 1,0300	1,0100	vyhovuje	
Napätie na sonde - benzín [V]		0,0000 0,0000	-	nehodnotený	
Prúd na sonde - benzín [mA]		0,0000 0,0000	-	nehodnotený	
Teplota motora [°C]		80	43	nehodnotený	
Voľnobežné otáčky - benzín [min-1]		500 1500	1243	vyhovuje	
Zvýšené otáčky - benzín [min-1]		2000 3000	2500	vyhovuje	
Stav parametrov systému OBD: 000000000000		MIL: Vyhovuje	Chybová pamäť systému OBD: vyhovuje		Doplnkové parametre:
VIN/CIN/CVN: VNKKD3D360A687974		Kódy chýb:			0,0000; 15,0400; 1,0000
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]: Doplnkové parametre: O2[%]: 0,0000 < , * >; CO2[%]: 15,0400 < * , >; Lambda[-]: 1,0000 < * , * > Nebolo možné dosiahnuť prevádzkovú teplotu napriek opakovanému kondicionovaniu.					

Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÔSOBILÉ	
PEK: Retest, s.r.o.		Miesto výkonu: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava	
Druh emisnej kontroly kód: Pravidelná		Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole: SKU612418	
Druh nasledujúcej kontroly:	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti:		Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:
Pravidelná	19630		
Lehota platnosti:	Dátum kontroly:	002	
11.12.2026	11.12.2024		

- Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

Po uplnutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!