

PROTOKOL

SKB 837 987 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **ŠKODA**
 Obchodný názov vozidla: **SUPERB**
 Druh vozidla / kategória: **Osobné vozidlo / M1**
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BT267CF**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **15.12.2020**
 VIN: **TMBCP9NP2M7024526**
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):
 Identifikačné číslo motora (typ): **DNUA114527**

Zistené chyby na vozidle:

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN)		Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN)			Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
	L - vľavo	P - vpravo			L - vľavo	P - vpravo	B - blokovanie	

Ďalšie záznamy STK:

Pokus o rozjazd - Vyhovuje.
 1.2.2. – Kontrola brzd jazdnou skúškou -vozidlo s pohonom všetkých kolies.
 1.2.2. – Dosiiahnuté zbrzdenie Z = 80.6636569 %

Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÔSOBILÉ	
STK: Retest, s.r.o.		Miesto výkonu kontroly: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 78205	Druh kontroly / kód:	Pravidelná / N	Kód protokolu: 1027-002-47404-121224-094924
Dátum kontroly: 12.12.2024	Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola:		SKZ799997
Lehota platnosti: 12.12.2026	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu: 002, Germala Michal		Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:

Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!

PROTOKOL

SKZ 230 461 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

EK

Kód protokolu: 0666-002-40647-121224-094651	VIN: TMBCP9NP2M7024526
Značka/obchodný názov vozidla: SKODA SUPERB	Identifikačné číslo motora (typ): DNUA
Typ/variant/verzia vozidla: 3T/AADNUAX11*	Druh paliva/emisný systém: B / RKAT OBD
Druh vozidla/katéria: Osobné vozidlo / M1	Emisie ES/EHK: ----
Značka štátu registrácie/EČV: SK / BT267CF	Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 15.12.2020



Identifikačné údaje sa: Zhoduju			Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: Vyhovuje		
Názov vozidla sa: Zhoduje	EČV sa: Zhoduje	Typ motora sa: Zhoduje	VIN sa: Zhoduje	Druh paliva sa: Zhoduje	Emisný systém sa: Zhoduje
Kontrolovaný parameter		Hodnota určená (ustanovená):	Hodnota nameraná		Hodnotenie
CO pri voľnobežných otáčkach - benzín [%]		0,3000	0,0000		vyhovuje
CO pri zvýšených otáčkach - benzín [%]		0,2000	0,1400		vyhovuje
HC pri voľnobežných otáčkach - benzín [ppm]		60	18		vyhovuje
Kontrolné otáčky [min-1]		400 1000			- nehodnotený
Lambda OBD - benzín [-]		0,9700 1,0300			- nehodnotený
Lambda pri zvýšených otáčkach - benzín [-]		0,9700 1,0300	1,0000		vyhovuje
Napätie na sonde - benzín [V]		0,0000 0,0000			- nehodnotený
Prúd na sonde - benzín [mA]		0,0000 0,0000			- nehodnotený
Teplota motora [°C]		80	94		nehodnotený
Voľnobežné otáčky - benzín [min-1]		400 1000	757		vyhovuje
Zvýšené otáčky - benzín [min-1]		2500 3000	2839		vyhovuje
Stav parametrov systému OBD: 000000000000 MIL:Vyhovuje			Chybová pamäť systému OBD: vyhovuje		Doplnkové parametre:
VIN/CIN/CVN: TMBCP9NP2M7024526			Kódy chýb:		0,3700; 14,4500; 1,0200
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]: Doplnkové parametre: O2[%]: 0.3700 < , *>; CO2[%]: 14.4500 <* , >; Lambda[-]: 1.0200 <* , *>					

Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: SPÔSOBILÉ	
PEK: Retest, s.r.o.	Miesto výkonu: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava
Druh emisnej kontroly/kód: Pravidelná	Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole: SKU612453
Druh nasledujúcej kontroly: Pravidelná	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <small>(má len informatívny charakter a nie je považovaný za právne účinný)</small> 78205
Lehota platnosti: 12.12.2026	Dátum kontroly: 12.12.2024
Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky technika emisnej kontroly, ktorý kontrolu vykonal: 0666 002 GERMALACOVIA	
Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:	

- Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!