


PROTOKOL

SKC 049 400 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **ŠKODA**
 Obchodný názov vozidla: **FABIA**
 Druh vozidla / kategória: **Osobné vozidlo / M1**
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BL1100J**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **22.03.2017**
 VIN: **TMBJN6NJ6HZ137414**
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):
 Identifikačné číslo motora (typ): **CJZDE89535**




Zistené chyby na vozidle:

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN) L - vľavo P - vpravo	Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN) L - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie	Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
1.	L:02.21N P:02.16B	FoL:52 FoP:52			
2.	L:01.42B P:01.41N	FoL:118 FoP:118		L:01.15B P:01.40B	

Ďalšie záznamy STK:

1.2.2. - Lineárna extrapolácia



Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÔSOBILÉ	
STK: Retest, s.r.o.		Miesto výkonu kontroly: Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 39117	Druh kontroly / kód: Pravidelná / N	Kód protokolu: 1027-002-48395-250225-144412	
Dátum kontroly: 25.02.2025	Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola:		SKZ998504
Lehota platnosti: 25.02.2027	Kód, priezvisko, podpis a odlička pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonáva kontrolu: 002, Germala Michal		Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:

Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!

PROTOKOL

SKZ 381 293 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

EK

Kód protokolu: 0666-002-41498-250225-144105	VIN: TMBJN6NJ6HZ137414
Značka/obchodný názov vozidla: SKODA FABIA	Identifikačné číslo motora (typ): CJZD
Typ/variant/verzia vozidla: 5J/ACCJZDX01/NFM6FM62U009N627	Druh paliva/emisný systém: B / RKAT OBD
Druh vozidla/kategória: Osobné vozidlo / M1	Emisie ES/EHK: 715/2007*136/2014W (EURO 6)
Značka štátu registrácie/EČV: SK / BL1100J	Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 22.03.2017



Identifikačné údaje sa: Zhodujú			Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: Vyhovuje		
Názov vozidla sa: Zhoduje	EČV sa: Zhoduje	Typ motora sa: Zhoduje	VIN sa: Zhoduje	Druh paliva sa: Zhoduje	Emisný systém sa: Zhoduje
Kontrolovaný parameter		Hodnota určená (ustanovená):	Hodnota nameraná		Hodnotenie
CO pri voľnobežných otáčkach - benzín [%]		0,2000	0,0000		vyhovuje
CO pri zvýšených otáčkach - benzín [%]		0,2000	0,0000		vyhovuje
HC pri voľnobežných otáčkach - benzín [ppm]		60	9		vyhovuje
Kontrolné otáčky [min-1]		550 950	-		nehodnotený
Lambda pri zvýšených otáčkach - benzín [-]		0,9700 1,0300	1,0010		vyhovuje
Teplota motora [°C]		80	78		nehodnotený
Voľnobežné otáčky - benzín [min-1]		550 950	680		vyhovuje
Zvlnenie napätia na skokovej sonde - benzín [V]		0,3000	-		nehodnotený
Zvýšené otáčky - benzín [min-1]		2500 3000	2630		vyhovuje
Stav parametrov systému OBD: 000000000000		MIL: Vyhovuje	Chybová pamäť systému OBD: vyhovuje		Doplnkové parametre:
VIN/CIN/CVN: TMBJN6NJ6HZ137414		Kódy chýb:	0,0700; 14,5800; 1,0030		
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]: Doplnkové parametre: O2[%]: 0,0700 < , * >; CO2[%]: 14,5800 < * , >; Lambda[-]: 1,0030 < * , * >					

Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: SPÔSOBILÉ	
PEK: Retest, s.r.o.	Miesto výkonu: Slovaftská 17090, 82107 Bratislava
Druh emisnej kontroly/kód: Pravidelná	Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole: SKU754268
Druh nasledujúcej kontroly: Pravidelná	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <small>(má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony)</small> 39117
Lehota platnosti: 25.02.2027	Dátum kontroly: 25.02.2025
Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky v technika emisnej kontroly vykonajúcej kontrolu 	
Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:	

- Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!