


# PROTOKOL

SKC 049 425 o kontrole technického stavu čast' A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **ŠKODA**  
 Obchodný názov vozidla: **FABIA**  
 Druh vozidla / kategória: **Osobné vozidlo / M1**  
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BL0770J**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **22.03.2017**  
 VIN: **TMBJN6NJ6HZ137316**  
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):  
 Identifikačné číslo motora (typ): **CJZDE90109**



Zistené chyby na vozidle:

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN)		Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN)		Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
	L - vľavo	P - vpravo			L - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie		
1.	L:02.29N	P:02.30B	FoL:62 FoP:62				
2.	L:01.70N	P:01.78B	FoL:163 FoP:163			L:01.49B P:01.51B	

Ďalšie záznamy STK:

1.2.2. - Lineárna extrapolácia.  
 Vozidlo po dopravnej nehode.

Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		<b>SPÔSOBILÉ</b>	
STK: <b>Retest, s.r.o.</b>		Miesto výkonu kontroly: <b>Slovnafská 17090, 82107 Bratislava</b>	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <b>38452</b>	Druh kontroly / kód:	<b>Pravidelná / N</b>	Kód protokolu: <b>1027-002-48423-270225-090335</b>
Dátum kontroly: <b>27.02.2025</b>	Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu čast' A - technická kontrola:		<b>SKZ998529</b>
Lehota platnosti:  <b>27.02.2027</b>	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu:  002, Germala Michal		Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:



Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!

# PROTOKOL

SKZ 381 319 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

**EK**

Kód protokolu:	0666-002-41522-270225-085325	VIN:	TMBJN6NJ6HZ137316
Značka/obchodný názov vozidla:	SKODA FABIA	Identifikačné číslo motora (typ):	CJZD
Typ/variant/verzia vozidla:	5J/ACCJZDX01/NFM6FM62U009N627	Druh paliva/emisný systém:	B / RKAT OBD
Druh vozidla/katégoria:	Osobné vozidlo / M1	Emisie ES/EHK:	715/2007*136/2014W (EURO 6)
Značka štátu registrácie/EČV:	SK / BL0770J	Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby):	22.03.2017



Identifikačné údaje sa: <b>Zhodujú</b>			Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: <b>Vyhovuje</b>		
Názov vozidla sa: <b>Zhoduje</b>	EČV sa: <b>Zhoduje</b>	Typ motora sa: <b>Zhoduje</b>	VIN sa: <b>Zhoduje</b>	Druh paliva sa: <b>Zhoduje</b>	Emisný systém sa: <b>Zhoduje</b>
Kontrolovaný parameter		Hodnota určená (ustanovená):	Hodnota nameraná		Hodnotenie
CO pri voľnobežných otáčkach - benzín [%]		0,2000	0,0200	vyhovuje	
CO pri zvýšených otáčkach - benzín [%]		0,2000	0,0300	vyhovuje	
HC pri voľnobežných otáčkach - benzín [ppm]		60	4	vyhovuje	
Kontrolné otáčky [min-1]		550   950	950	vyhovuje	
Lambda pri zvýšených otáčkach - benzín [-]		0,9700   1,0300	1,0030	vyhovuje	
Teplota motora [°C]		80	87	nehodnotený	
Voľnobežné otáčky - benzín [min-1]		550   950	940	vyhovuje	
Zvlnenie napätia na skokovej sonde - benzín [V]		0,3000	0,5600	vyhovuje	
Zvýšené otáčky - benzín [min-1]		2500   3000	2680	vyhovuje	
Stav parametrov systému OBD: <b>000001100001</b>		MIL: <b>Vyhovuje</b>	Chybová pamäť systému OBD: <b>vyhovuje</b>		Doplnkové parametre:
VIN/CIN/CVN: <b>TMBJN6NJ6HZ137316</b>		Kódy chýb:	<b>0,0000; 14,2700; 0,9990</b>		
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]: Doplnkové parametre: O2[%]: 0,0000 < , *>; CO2[%]: 14,2700 <* , >; Lambda[-]: 0,9990 <* , *>					

Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: <b>SPÓSIBILÉ</b>	
PEK: <b>Retest, s.r.o.</b>	Miesto výkonu: <b>Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava</b>
Druh emisnej kontroly/kód: <b>Pravidelná</b>	Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole: <b>SKU754294</b>
Druh nasledujúcej kontroly: <b>Pravidelná</b>	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <small>(má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne účely)</small> <b>38452</b>
Lehota platnosti: <b>27.02.2027</b>	Dátum kontroly: <b>27.02.2025</b>
Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky technika emisnej kontroly, ktorý kontroloval vykonávanie: <b>0666 002 GERMALA</b>	
Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:	

# - Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

**Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!**