

# PROTOKOL

SKZ 381 346 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

**EK**

Kód protokolu:	0666-002-41552-280225-073452	VIN:	YARVAYHVMGZ196882
Značka/obchodný názov vozidla:	TOYOTA PROACE	Identifikačné číslo motora (typ):	YH01
Typ/variant/verzia vozidla:	V/A/YHVM-P2SI0L(1R)	Druh paliva/emisný systém:	D / NKAT OBD
Druh vozidla/kategória:	Osobné vozidlo / M1	Emisie ES/EHK:	----
Značka štátu registrácie/EČV:	SK / BT330CL	Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby):	11.03.2021



Identifikačné údaje sa: <b>Zhodujú</b>		Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: <b>Vyhovuje</b>			
Názov vozidla sa: <b>Zhoduje</b>	EČV sa: <b>Zhoduje</b>	Typ motora sa: <b>Zhoduje</b>	VIN sa: <b>Zhoduje</b>	Druh paliva sa: <b>Zhoduje</b>	Emisný systém sa: <b>Zhoduje</b>
Kontrolovaný parameter	Hodnota určená (ustanovená):		Hodnota nameraná		Hodnotenie
Dymivosť [m-1]	0,3000		0,0000		vyhovuje
Maximálne otáčky - nafta [min-1]	3500   5075		5037		vyhovuje
Rozptyl hodnôt dymivosti [m-1]	0,5000		0,0000		vyhovuje
Teplota motora [°C]	80		70		nehodnotený
Voľnobežné otáčky - nafta [min-1]	400   1000		760		vyhovuje
Stav parametrov systému OBD: 000000000000		MIL: <b>Vyhovuje</b>	Chybová pamäť systému OBD: <b>vyhovuje</b>		Doplnkové parametre:
VIN/CIN/CVN: YARVAYHVMGZ196882		Kódy chýb:			
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]: Nebolo možné dosiahnuť prevádzkovú teplotu napriek opakovanému kondicionovaniu.					

Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke: <b>SPÔSOBILÉ</b>	
PEK: <b>Retest, s.r.o.</b>	Miesto výkonu: <b>Slovnafská 17090, 82107 Bratislava</b>
Druh emisnej kontroly/kód: <b>Pravidelná</b>	Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole: <b>SKU754320</b>
Druh nasledujúcej kontroly: <b>Pravidelná</b>	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <small>(má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony)</small> <b>55838</b>
Lehota platnosti: <b>28.02.2027</b>	Dátum kontroly: <b>28.02.2025</b>
Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky technika emisnej kontroly, ktorý kontrolu vykonal: <b>0666</b> 	
Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:	

# - Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

**Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!**


# PROTOKOL

SKC 049 456 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **TOYOTA**  
 Obchodný názov vozidla: **PROACE**  
 Druh vozidla / kategória: **Osobné vozidlo / M1**  
 Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BT330CL**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **11.03.2021**  
 VIN: **YARVAYHVMGZ196882**  
 Výr. číslo karosérie (nadstavby):  
 Identifikačné číslo motora (typ): **YH01**



Zistené chyby na vozidle:

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN)		Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN)			Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
	L - vľavo	P - vpravo			L - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie			
1.	L:03.50B	P:03.57B	FoL:41 FoP:41					
2.	L:02.75B	P:02.86N	FoL:88 FoP:88		L:02.53B	P:02.61B		

Ďalšie záznamy STK:

1.2.2. - Lineárna extrapolácia

Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		<b>SPÔSOBILÉ</b>	
STK: <b>Retest, s.r.o.</b>		Miesto výkonu kontroly: <b>Slovnaftská 17090, 82107 Bratislava</b>	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: <b>55838</b>	Druh kontroly / kód:	<b>Pravidelná / N</b>	
Kód protokolu: <b>1027-002-48457-280225-075304</b>			
Dátum kontroly: <b>28.02.2025</b>	Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola:	<b>SKZ998560</b>	
Lehota platnosti:  <b>28.02.2027</b>	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu:  002, Germala Michal	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:	

**Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!**